



*Comune
Marano di Napoli*



Asse	ID	Titolo Progetto	Descrizione Intervento	Coerenza con l'ambito strategico del PIU	Costo intervento	News
6.1.a	471	Restauro e Ristrutturazione di Palazzo Merolla	<p>Il Palazzo Merolla è un edificio dalla forte connotazione storico – culturale che nel passato, sebbene privato è stato centro nevralgico della Città. L'obiettivo è quello di riportare nel Palazzo un insieme di funzioni centrali per lo sviluppo culturale, economico e sociale di Marano, anche in considerazione dell'esistenza di un giardino pensile, in una chiave nuova e moderna, volta a dare opportunità di arricchimento al capitale umano, vera risorsa per ogni economia. L'intervento prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ampio intervento di tipo strutturale dal piano fondale alle strutture in elevazione con rifacimento totale dei solai con struttura in legno lamellare; • Risanamento facciate con ripristino tecniche costruttive e lavorazioni del periodo di costruzione; • riattivazione locali fronte strada con realizzazione locale auditorium; • realizzazione, ex novo, di tutti gli impianti (climatizzazione, impianto elettrico, impianto anticendio), con realizzazione impianto ascensore; • In particolare, l'impianto di illuminazione è stato studiato e realizzato per illuminare anche le facciate fronte strada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Miglioramento della qualità della vita; • Valorizzazione del centro storico; • Valorizzazione delle emergenze storico – culturali della città; 	3.789.701.02€	L'opera è conclusa. Intervento ammesso a finanziamento a seguito dell'approvazione del II atto aggiuntivo sottoscritto il 22/12/2014

6.1.a	427	Manutenzione Straordinaria Scuola Media Massimo D'Azeglio	<p>L'intervento prevede l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza ed adeguamento a norma, ai sensi del D.Lgs. 626/94 e s.m.i. ed al superamento delle barriere architettoniche. I lavori eseguiti hanno riguardato, oltre l'allestimento del cantiere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opere murarie relative all'edificio legate all'adeguamento alle norme di sicurezza ed all'abbattimento delle barriere architettoniche; • Interventi sull'impianto idrico sanitario e di riscaldamento; • Intervento sull'impianto antincendio; • Intervento sull'impianto elettrico con l'esecuzione, in particolare, di un nuovo quadro elettrico generale; • Intervento di miglioramento della climatizzazione del teatro; sostituzione infissi in alluminio; sostituzione porte sicurezza; recupero ambienti deposito; sostituzione pavimentazione palestra; interventi scale sicurezza; • Opere di impermeabilizzazione delle coperture e vari sporti; • Lavori relativi alle sistemazioni esterne di ripristino tubazioni tratti fognari e idrici; illuminazione esterna e viabilità interna. <p>Il progetto mira a costruire un percorso di valutazione esterna delle istituzioni scolastiche per sviluppare la capacità delle scuole di migliorare la qualità complessiva del servizio e avere come conseguenza un innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adeguamento e potenziamento delle infrastrutture e dei servizi a carattere sociale, culturale e ricreativo. 	675.000.00€	<p>L'opera è terminata e collaudata come nota del RUP prot. 1630 del 24/07/2015. Le spese dell'opera sono state rendicontate nel mese di ottobre.</p>
-------	-----	------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.1.a	467	<p>Manutenzione straordinaria Scuola 2° circolo Ranucci</p>	<p>L'intervento è caratterizzato con opere di adeguamento all'interno e all'esterno della struttura scolastica. All'esterno sono state realizzate due rampe per garantire l'accessibilità ai disabili. Una sul lato sinistro dell'ingresso principale e uno lungo il limite della scuola a destra dell'ingresso della palestra. L'area adiacente all'uscite della scala di sicurezza esterna è stata sistemata per consentire una diversa destinazione creando un'area protetta e pavimentata. In corrispondenza della zona posteriore della casa del custode, sono stati installati i serbatoi e le pompe per la riserva idrica dell'impianto antincendio. All'interno gli interventi sono stati caratterizzati soprattutto dall'adeguamento e completamento dell'impianto antincendio attraverso la dotazione di idranti e rilevatori di fumo. Allo stesso modo è stato intervenuto sull'impianto elettrico con il rifacimento totale delle canalizzazione e ripartizione dell'impianto, oltre la nuova sistemazione dell'impianto di illuminazione. Inoltre per il risanamento dell'umidità della mensa, si è intervenuto con pannelli isolanti, posti lungo le pareti interessate. Si è intervenuti con la ripresa degli intonaci ammalorati con la relativa tinteggiatura e con la sostituzione puntuale della guaina impermeabilizzante e con la verifica e integrazione delle soglie e davanzali in marmo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adeguamento e il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi a carattere sociale, culturale, ricreativo e scolastico. 	<p>450.000€</p>	<p>L'opera è conclusa. Intervento ammesso a finanziamento a seguito dell'approvazione del II atto aggiuntivo sottoscritto il 22/12/2014</p>
-------	-----	--------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.1.a	97	<p>Ampliamento Caserma dei Carabinieri</p>	<p>L'intervento, legato all'esigenza di spazi relativi al passaggio funzionale dalla Tenenza a Compagnia dei Carabinieri, prevede la realizzazione dell'ampliamento della Caserma dei Carabinieri.</p> <p>L'intervento prevede una nuova costruzione in prossimità del vecchio edificio che sarà oggetto di ristrutturazione ed adeguamento.</p> <p>Il progetto prevede inoltre la realizzazione di spazi esterni destinati al parcheggio pertinenziale ed al ricovero degli automezzi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Miglioramento dell'accessibilità alla città. • Riqualificazione ed il potenziamento dei servizi al cittadino • Miglioramento dell'accessibilità ai servizi sovracomunali 	<p>3.200.000.00€</p>	<p>I lavori sono stati eseguiti per circa il 88% del totale. I lavori relativi alla parte in ampliamento sono stati collaudati, restano da realizzare i lavori nella caserma esistente.</p>
6.1.a	465	<p>Lavori di costruzione Centro di raccolta in località La Volpe ai sensi del D.M. 13/05/2009 e ss.mm.ii. Sul bene confiscato alla camorra</p>	<p>IL sito destinato ad accogliere il centro di raccolta del comune di Marano di Napoli è ubicato in prossimità del centro abitato, a nord – ovest di quest'ultimo, al confine con il comune di Calvizzano. Il vigente P.R.G. per tale area prevede la realizzazione di un centro di raccolta conformemente alle definizioni di cui all'art. 183 comma 1 lettera cc) del Dlgs 152/06 e all'allegato 1 del DM del 08/04/2008. L'area di sedime ha forma triangolare, all'interno de centro di raccolta si collocheranno: a) un box uffici; b) 7 scarrabili; c) 3 Benne.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Una città in equilibrio con l'ambiente. 	<p>250.000.00€</p>	<p>Lavori di costruzione centro di raccolta in località la Volpe ai sensi del D.M 13/05/2009 e ss.mm.ii. sul bene confiscato alla camorra.</p> <p>12/11/2014 è stato emesso certificato ultimazione lavori ed in data 12/12/2014 certificato di regolare esecuzione.</p>

6.1.a	469	Lavori di realizzazione di Nuovo Impianto Sportivo di quartiere (Bocciodromo)	L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo impianto sportivo di quartiere, nello specifico di un Bocciodromo comunale in località San Rocco del comune di Marano di Napoli. La struttura è dotata di quattro piste e può ospitare più di 200 spettatori. L'impianto dispone anche di spogliatoi, tabelloni luminosi segnapunti e una serie di servizi per il pubblico.	<ul style="list-style-type: none"> • Una città solidale. 	650.000.00€	L'opera è conclusa. Intervento ammesso a finanziamento a seguito dell'approvazione del II atto aggiuntivo sottoscritto il 22/12/2014
6.1.a	428	Completamento Cimitero Comunale di Marano di Napoli I Lotto	L'intervento ha avuto a oggetto: 1. La costruzione di edificio di n. 4 livelli da 840 mq ciascuno; 2. La realizzazione di asse stradale con pubblica illuminazione; 3. La riqualificazione del piazzale antistante il fabbricato. L'edificio è realizzato in struttura portante in calcestruzzo e compagnature in mattoni faccia vista. Tre livelli sono fuori terra e uno risulta seminterrato. La bretella stradale è volta alla realizzazione di un nuovo Asse per creare accesso secondario al civico cimitero comunale.	<ul style="list-style-type: none"> • Miglioramento della qualità della vita; • Valorizzazione del centro storico; • Valorizzazione delle emergenze storico – culturali della città; • Riqualificazione e parziale pedonalizzazione del principale asse commerciale. 	2.398.000.00€	L'opera è conclusa. Intervento ammesso a finanziamento a seguito dell'approvazione del II atto aggiuntivo sottoscritto il 22/12/2014

6.1.a	472	<p style="text-align: center;">Scuola via Tagliamento – Paolo Borsellino – Castello Scilla</p>	<p>L'intervento riguarda i lavori di riqualificazione funzionale e normativo dei seguenti istituti scolastici;</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Paolo Borsellino</u> sito in via Pepe Guglielmo, 1; • <u>Circolo didattico Siani – Scuola Materna Tagliamento</u> sito alla Via Tagliamento; • <u>Castello Scilla</u> sito alla Via Marano Pianura, 1; <p>Per i primi due immobili, l'intervento ha, come obiettivo, la riqualificazione dello stabile e l'adeguamento normativo, mentre per l'istituto "Castello Scilla", solo quello relativo all'adeguamento normativo sulla sicurezza.</p> <p>Per l'istituto "<u>Paolo Borsellino</u>" si è provveduto a progettare gli interventi necessari a qualificare la funzionalità delle parti inefficienti dell'immobile, le condizioni di sicurezza e gli spazi esterni attrezzati ampliando le superfici a verde destinate ai giochi per gli alunni della scuola.</p> <p>Per l'istituto "<u>Castello Scilla</u>" si è provveduto all'eliminazione delle barriere architettoniche e l'isolamento del tetto di copertura dai fenomeni di infiltrazione di acqua piovana, l'inserimento di un ascensore per ospitare la sedia a rotelle, con la rimozione del manto impermeabile, realizzando un nuovo manto con doppia guaina bituminosa di adeguato spessore, posato su massetto di livellato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adeguamento e potenziamento delle infrastrutture e dei servizi a carattere sociale, culturale, ricreativo e scolastico. 	<p>497.262.75€</p>	<p>L'opera è conclusa. Intervento ammesso a finanziamento a seguito dell'approvazione del II atto aggiuntivo sottoscritto il 22/12/2014</p>
-------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.1.a	464	<p>Lavori di Manutenzione straordinaria scuola D.Amanzio</p>	<p>L'edificio che ospita la scuola Primaria "Domenico Amanzio" è una struttura la cui costruzione risale agli anni venti, con una pianta bloccata a forma di C aperta e muratura portante di tufo per le parti strutturali. Il plesso scolastico sono emerse una serie di problematiche, sia di tipo edilizio sia di tipo impiantistico, come l'accesso alla struttura, la Sicurezza Interna, Impianto termico, impianto idricosanitario e Impianto antincendio.</p> <p>Tale intervento rientra nell'ambito "Polo Socio - educativo", essa rappresenta un'offerta di servizi soprattutto in riferimento alle categorie più deboli quali i bambini, inoltre il progetto mira a costruire un percorso di valutazione esterna delle istituzioni scolastiche per sviluppare la capacità delle scuole di migliorare la qualità complessiva del servizio e avere come conseguenza un innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti, tendendo a superare la logica del controllo puramente formale a favore di un nuovo approccio metodologico, volto non solo a effettuare i necessari controlli delle procedure e di ciò che la scuola nel suo complesso dovrebbe assicurare in termini di prodotto finale, ovvero i livelli di apprendimento, ma anche e soprattutto a focalizzare l'attenzione sui processi sia di insegnamento – apprendimento, che di organizzazione e gestione del servizio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adeguamento e potenziamento delle infrastrutture e dei servizi a carattere sociale, culturale e ricreativo. 	<p>630.000.00€</p>	<p>L'opera è terminata restano da completare i lavori complementari.</p>
-------	-----	---------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	--------------------------------------------------------------------------